

Renseignements : Michelle Lennard  
Sears Canada Inc.  
416.941.4428  
mlennar@sears.ca

## Sears Canada informée d'un risque potentiel pour la sécurité posé par les aspirateurs-traîneaux sans sac WindTunnel de Hoover<sup>MD</sup>

*Toronto (Ontario) – Le 15 février 2011* – Sears Canada Inc. (TSX : SCC) a été informée par Hoover Inc. d'un risque potentiel pour la sécurité posé par certains aspirateurs-traîneaux sans sac WindTunnel de Hoover<sup>MD</sup>. On a découvert que le cordon d'alimentation situé entre le suceur motorisé et le tube peut causer un court-circuit, ce qui présente un risque d'incendie et un danger de choc électrique. Ce court-circuit peut se produire même si l'aspirateur est éteint, s'il est toujours branché.

Ces aspirateurs de couleur argent ont été vendus dans les grands magasins de Sears Canada, en ligne sur le site [www.sears.ca](http://www.sears.ca) et par l'intermédiaire des catalogues de Sears Canada entre janvier 2007 et décembre 2010. Le rappel vise le numéro de modèle S3755 et les numéros de série commençant par les quatre chiffres suivants :

	0104	0105	0106	0107	0108
0203	0204	0205	0206	0207	0208
0303	0304	0305	0306	0307	0308
0403	0404	0405	0406	0407	0408
0503	0504	0505	0506	0507	0508
0603	0604	0605	0606	0607	
0703	0704	0705	0706	0707	
0803	0804	0805	0806	0807	
0903	0904	0905	0906	0907	
1003	1004	1005	1006	1007	
1103	1104	1105	1106	1107	
1203	1204	1205	1206	1207	

Les numéros de série et de modèle se trouvent soit sur l'étiquette de l'appareil, située sous ce dernier ou, à droite, au bas du panneau avant de la boîte de l'appareil.

Pour assurer la sécurité des consommateurs, Sears Canada demande à ses clients qui possèdent l'aspirateur visé par ce rappel d'en cesser immédiatement l'utilisation et de communiquer avec Hoover Inc., au 1- 888-564-2066, du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h (HE), afin d'obtenir des directives. Les clients recevront une boîte ainsi qu'une étiquette affranchie, pré-adressée, qu'ils utiliseront pour retourner l'électrobrosse et le tuyau à un centre de réparation Hoover autorisé. Lorsque le suceur motorisé sera réparé, il sera retourné au client, sans frais. Les clients peuvent également visiter le site Web de l'entreprise : <http://www.hoover.com/customerservice/windtunnelcanisterrecall.aspx>

Sears Canada mettra en place des affiches dans tous ses grands magasins pour informer les clients de cet avis de sécurité. Sears Canada porte ce problème à l'attention du public par souci de sécurité pour les consommateurs et s'excuse pour tout inconfort subi.

Sears Canada est un détaillant à circuits multiples dont le réseau compte 197 magasins d'entreprise, 287 magasins-concessions, 33 salles d'exposition de produits de rénovation de la maison, plus de 1 800 comptoirs de ramassage des commandes par catalogue, 108 agences Voyages Sears et un service national d'entretien, de réparation et d'installation. Sears Canada publie également le plus gros catalogue de marchandises diverses au Canada et exploite un site Web d'achat à ligne à [www.sears.ca](http://www.sears.ca).