

Personne-ressource : Michelle Lennard  
Service des communications nationales  
416.941.4428  
mlennar@sears.ca

## **Sears Canada avisée d'un risque possible pour la sécurité concernant certains lave-vaisselle Maytag<sup>®MD</sup>, Amana<sup>®MD</sup> et Performa de Maytag<sup>®MD</sup>**

*Toronto, ONTARIO – Le 4 juin 2010* – La société Maytag a avisé Sears Canada d'un risque possible pour la sécurité concernant certains lave-vaisselle vendus sous les marques Maytag<sup>®MD</sup>, Amana<sup>®MD</sup> et Performa de Maytag<sup>®MD</sup>. On a découvert une défaillance électrique dans l'élément de chauffage du lave-vaisselle, ce qui présente un risque d'incendie.

Certains de ces lave-vaisselle ont été vendus par Sears Canada dans ses grands magasins, en ligne à l'adresse [www.sears.ca](http://www.sears.ca) ainsi que par l'entremise du catalogue de Sears Canada, entre février 2006 et avril 2010. Les numéros de modèles concernés, ainsi que les numéros d'articles correspondants chez Sears, sont les suivants :

Numéro d'article Sears	Numéro de modèle Amana <sup>®MD</sup>
<b>96512</b>	ADB1500AWW
<b>96513</b>	ADB1500AWS
<b>96519</b>	ADB1500AWB
<b>96522</b>	ADB2500AWW
<b>96523</b>	ADB2500AWS
<b>96529</b>	ADB2500AWB

Numéro d'article Sears	Numéro de modèle Maytag <sup>®MD</sup>
<b>97342</b>	MDB4650AWW
<b>97343</b>	MDB4650AWS
<b>97349</b>	MDB4650AWB
<b>97352</b>	MDB5600AWW
<b>97353</b>	MDB5600AWS
<b>97358</b>	MDB5600AWQ
<b>97359</b>	MDB5600AWB
<b>97362</b>	MDB6600AWW
<b>97363</b>	MDB6600AWS
<b>97368</b>	MDB6600AWQ
<b>97369</b>	MDB6600AWB
<b>97372</b>	MDB7600AWW
<b>97373</b>	MDB7600AWS
<b>97378</b>	MDB7600AWQ

<b>97379</b>	MDB7600AWB
<b>97382</b>	MDB8600AWW
<b>97383</b>	MDB8600AWS
<b>97388</b>	MDB8600AWQ
<b>97389</b>	MDB8600AWB
<b>97392</b>	MDB9600AWW
<b>97393</b>	MDB9600AWS
<b>97398</b>	MDB9600AWQ
<b>97399</b>	MDB9600AWB
<b>97462</b>	MDC4650AWW
<b>97469</b>	MDC4650AWB
<b>97472</b>	MDB7650AWW
<b>97473</b>	MDB7650AWS
<b>97478</b>	MDB7650AWQ
<b>97479</b>	MDB7650AWB
<b>97532</b>	MDB4651AWW
<b>97533</b>	MDB4651AWS
<b>97539</b>	MDB4651AWB
<b>97542</b>	MDB5601AWW
<b>97543</b>	MDB5601AWS
<b>97549</b>	MDB5601AWB
<b>97552</b>	MDB6601AWW
<b>97553</b>	MDB6601AWS
<b>97554</b>	MDB6601AWQ
<b>97559</b>	MDB6601AWB
<b>97562</b>	MDB7601AWW
<b>97563</b>	MDB7601AWS
<b>97569</b>	MDB7601AWB
<b>97612</b>	MDB9601AWW
<b>97613</b>	MDB9601AWS
<b>97619</b>	MDB9601AWB
<b>97832</b>	MDB6701AWW
<b>97833</b>	MDB6701AWS
<b>97839</b>	MDB6701AWB
<b>97842</b>	MDB6759AWW
<b>97843</b>	MDB6759AWS
<b>97849</b>	MDB6759AWB

<b>Numéro d'article Sears</b>	<b>Numéro de modèle Performa de Maytag® MD</b>
<b>97512</b>	PDBL390AWW
<b>97519</b>	PDBL390AWB

Les numéros de modèle et de série se trouvent du côté supérieur gauche du panneau intérieur de la porte du lave-vaisselle.

Aucun incident ni blessure n'a cependant été signalé à Santé Canada ni à Sears Canada relativement à l'utilisation de ces produits.

Les clients qui possèdent un des lave-vaisselle concernés ont le choix entre une réparation gratuite à domicile par un technicien de Sears Canada ou encore une remise de Maytag à l'achat d'un nouveau modèle.

- (1) Sears Canada communiquera avec les clients concernés pour organiser la réparation gratuite de leur lave-vaisselle. Les clients de Sears qui n'auront pas eu de contact avec Sears sont priés de composer le numéro sans frais 1-866-691-9948, en service 24 h/24, pour fixer le rendez-vous à domicile.
- (2) Sinon, les clients désireux d'obtenir une remise sur un nouvel achat peuvent communiquer avec Maytag au 1-800-544-5513 ou se rendre sur le site Web de l'entreprise à l'adresse [www.repair.maytag.com](http://www.repair.maytag.com) pour demander la remise postale, une fois qu'ils auront fait l'achat d'un nouveau modèle de lave-vaisselle Maytag sélectionné, à cuve en acier inoxydable. La remise est de 150 \$ à l'achat d'un nouveau lave-vaisselle modèle MDB 7609 ou de 250 \$ à l'achat des nouveaux modèles MDB 8959 ou MDB 7809.

Afin de protéger la sécurité des consommateurs, Sears Canada exhorte ses clients possédant un des lave-vaisselle visés, d'en cesser l'utilisation immédiatement et de retirer le fusible ou encore de désactiver le disjoncteur afin de débrancher le lave-vaisselle. Sears Canada installera des affiches dans tous ses magasins afin d'aviser les clients de ce risque pour leur sécurité. Sears Canada signale le cas à l'attention du public afin de protéger la sécurité des consommateurs et elle prie ces derniers d'excuser les inconvénients qui pourraient en résulter pour eux.

Sears Canada est un détaillant à circuits multiples dont le réseau compte 197 magasins d'entreprise, 204 magasins-concessions, 35 salles d'exposition de produits de rénovation domiciliaire, plus de 1800 comptoirs de ramassage des commandes par catalogue, 108 agences de Voyages Sears ainsi qu'un service national d'entretien, de réparation et d'installation. Sears Canada publie également le plus gros catalogue de marchandises diverses au Canada, en plus d'exploiter un site Web d'achat en ligne à l'adresse [www.sears.ca](http://www.sears.ca).