

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Personne-ressource : Michelle Lennard
Sears Canada Inc.
416-435-5711
mlennar@sears.ca

Sears Canada Inc. a été informée d'un danger potentiel concernant un système de retenue pour enfant ou bébé (sièges d'auto)

Toronto, ON – Le 14 février 2011 – Sears Canada Inc. (TSX: SCC) a été informée par Dorel Distribution Canada d'un danger potentiel concernant certains dispositifs de retenue pour enfant de marques Cosco, Safety 1st, Eddie Bauer et Maxi-Cosi. Il y a un risque que la courroie de réglage du harnais se desserre pendant l'utilisation du système. Le danger est tel que si le harnais se desserre, l'enfant/le bébé risque de ne pas être totalement protégé lors d'une collision du véhicule.

À l'heure actuelle, aucune blessure consécutive à l'utilisation de ce produit n'a été signalée au Canada.

Certains des systèmes de retenue visés ont été vendus dans les magasins et le catalogue Sears Canada, et en ligne à www.sears.ca. Les sièges d'auto et les systèmes de voyage ont été fabriqués entre le 1^{er} mai 2008 et le 30 avril 2009. Les prix ordinaires Sears variaient de 149,99 \$ à 369,99 \$. Les numéros de modèle visés et les numéros d'article Sears correspondants sont les suivants :

Marque	N° du fabricant	Numéro Sears correspondant
Maxi-Cosi Mico	22371CPHT, 22371CLYP, 22371CPNG	27123, 27128, 27113
Safety 1 st Enspira	22453COGI, 22458CNYC	27506, 27208
Eddie Bauer 3 en 1	22C76SHL	27391
Safety 1 st Alpha Omega	22471CPHO, 22551CBLA	27700, 27739
Cosco Alpha Omega Elite	22168CHTR, 22C51HMR	27716, 27381
Eddie Bauer Dlx 3 en 1	22715CMTT, 22754CHPN, 22756CFMT, 22758CFRK, 22768CSNW, 22790CCGT, 22C71BGL	27900, 27400, 27719, 27728, 27725, 27703, 27718
Safety 1 st Alpha Omega Elite	22411CBLL, 22456CTTN, 22465CBMT,	27717, 27708, 27729
Eddie Bauer Comfort	22868CSNW	27504
Système de voyage Eddie Bauer Endeavor / Siège d'auto Surefit pour bébé	01190CFRK/ 22659CFRK, 01190CSNW/22659CSNW	66515, 66520

Remarque : Un ensemble de voyage comprend une poussette, un siège d'auto pour bébé et une base pour siège d'auto. La poussette n'est pas visée par le présent avis.

La date de fabrication et le numéro de modèle sont indiqués sur l'étiquette située sur le côté ou à l'arrière du système de retenue (siège d'auto). Le numéro d'article Sears correspondant figure sur le reçu de caisse du client.

On demande aux clients de ne pas rendre le siège et la base au magasin Sears, mais plutôt de visiter le site Web du groupe Dorel Juvenile à www.djgusa.com/safety_notice/ pour obtenir une trousse de réparation gratuite. Par ailleurs, les clients peuvent téléphoner sans frais au service à la clientèle au 1866 446 2628 entre 8 h et 17 h HE du lundi au jeudi, et le vendredi entre 8 h et 16 h 30 HE.

D'ici à ce que vous receviez la trousse de réparation, Dorel Distribution Canada recommande de continuer d'utiliser le produit, mais de s'assurer que la sangle du harnais est bien serrée lors de chaque utilisation de l'ensemble de retenue.

Sears Canada placera des affiches dans tous ses magasins pour aviser les consommateurs de ce rappel de produit. Sears Canada avise le public de ce problème par souci d'informer les consommateurs et d'assurer leur sécurité, et tient à offrir ses excuses pour tout inconfort subi.

Sears Canada est un détaillant à circuits multiples dont le réseau compte 197 magasins d'entreprise, 287 magasins-concessions, 33 salles d'exposition de produits de rénovation de la maison, plus de 1 800 comptoirs de ramassage des commandes par catalogue, 108 agences Voyages Sears et un service national d'entretien, de réparation et d'installation. Sears Canada publie également le plus gros catalogue de marchandises diverses au Canada et exploite un site Web d'achat en ligne à www.sears.ca.