

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Contact : Eliana Cugini
Sears, communications nationales
416.941.4426
ecugini@sears.ca

Sears Canada signale un rappel volontaire de Dimplex North America Limited au sujet des récepteurs contrôleurs enfichables inclus à certains poêles et à certaines cheminées électriques et à encastrer Dimplex

Toronto, ON – Le 16 mars 2010 – Sears Canada Inc. signale un rappel volontaire et un programme de remplacement de la Société Dimplex North America Limited visant les récepteurs contrôleurs enfichables inclus à certains poêles et à certaines cheminées électriques et à encastrer Dimplex, Electraflame, Symphony, Optiflame, Electralog et Charmglow. Dimplex avise que le récepteur contrôleur enfichable peut surchauffer et représenter un risque d'incendie. Les consommateurs doivent cesser d'utiliser le récepteur contrôleur enfichable.

Certains des poêles et certaines des cheminées électriques et à encastrer visés Dimplex étaient vendus dans les grands magasins et dans les catalogues Sears Canada ainsi qu'en ligne à l'adresse www.sears.ca entre 1998 et 2009 à un prix ordinaire Sears variant entre 199 \$ et 1499 \$.

Vous trouverez dans le tableau suivant les numéros des modèles en question et les numéros d'article de Sears.

Article Sears	Modèle de cheminée
45613 (catalogue)	DF2006
45761(catalogue)	DF2305
45958 (catalogue)	DF2603
45000 (catalogue)	DF12309
45501 (catalogue)	SF5601
40134 (catalogue)	CFP3652CB
45546 (magasin et catalogue)	DFP3641C
45575 (magasin et catalogue)	DFP3643A
45616 (catalogue)	DFP3670C
45626 (catalogue)	DFP3670W
45602 (catalogue)	DFP743C
45101 (magasin et catalogue)	DFP4743E
45601(catalogue)	DFP4743O
45102 (magasin et catalogue)	DFP4743W
45903 (catalogue)	DFP4765BW
45712 (catalogue)	DFP7823AB
40043 (catalogue)	CDS6599CB
40043 (catalogue)	CDS6599CC
45400 (catalogue)	DS7420
40055 (catalogue)	SC2606
45700 (catalogue)	DFP3696A
45600 (magasin et catalogue)	DFP3696O
45547 (catalogue)	DFP3641O
45545 (magasin et catalogue)	DFP3643O

45615 (catalogue)	DFP3670B
45711 (catalogue)	DFP7823EB
45585 (catalogue)	DS3311

Dimplex n'a reçu aucun rapport de blessure mais de nombreux dommages qui dépassaient simplement la panne du produit ont été répertoriés.

Par mesure préventive, les consommateurs devraient cesser d'utiliser immédiatement le récepteur contrôleur enfichable rappelé et le débrancher de la prise de courant. Les consommateurs doivent également débrancher la cheminée du récepteur. Il est encore possible d'utiliser de façon sécuritaire les cheminées et les poêles électriques à la condition de les brancher directement à la prise de courant. Veuillez contacter Dimplex au 1-866-673-9880 en tout temps. Visitez le site Web de la Société à www.recall.dimplex.com pour examiner la liste de tous les produits visés par le rappel du récepteur contrôleur enfichable et pour commander un récepteur de rechange sans frais.

Sears Canada est un commerce de détail à circuits multiples regroupant un réseau de 197 magasins d'entreprise, 204 magasins-concessions, 35 salles d'exposition de produits de rénovation du foyer, plus de 1800 comptoirs de cueillette des commandes par catalogue, 108 agences de Voyages Sears ainsi qu'un réseau national de services d'entretien, de réparation et d'installation. L'entreprise publie également le plus gros catalogue de marchandises générales au Canada, en plus d'offrir la possibilité de magasiner en ligne à l'adresse www.sears.ca.