

Santé Canada Sécurité des produits de consommation

Rappels de produit de consommation



Avis de Retrait

Date

17 janvier, 2011

Nom du produit

Trampolines AirZone et Variflex

Description complète du produit

Le présent rappel vise des trampolines AirZone et Variflex qui étaient offerts dans une variété de couleurs. La dimension des trampolines rappelés va de 3,7 à 4,3 mètres (de 12 à 14 pieds) de largeur. Les numéros de modèles visés, qui se trouvent sur une étiquette de sécurité cousue sur l'enveloppe du trampoline, sont les suivants :

trampoline à bandes : numéro de modèle 138635;
trampoline à ressorts : numéro de modèle 137337. (Ce modèle seulement a été vendu chez Sears)

Identification du risque

Si les trampolines ne sont pas montés correctement, les traverses supérieures et les pieds peuvent fléchir ou se briser pendant l'utilisation, provoquant l'affaissement partiel de la structure, ce qui présente un risque de chute pour les utilisateurs.

Deux cent quarante-sept incidents où les traverses supérieures ont fléchi ou se sont brisées, au cours d'une utilisation normale, ont été signalés. Quatre de ces incidents ont entraîné des blessures. Au Canada, deux cas où des traverses supérieures ont fléchi ou se sont brisées ont été signalés à Bravo, et il n'y a pas eu de blessure.

Aucun incident ni aucune blessure n'ont été signalés à Santé Canada relativement à l'utilisation de ces trampolines.

Pour en savoir davantage sur l'utilisation sécuritaire des trampolines, consultez la publication de Santé Canada intitulée [« Trampolines »](#).

Mesure corrective

Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser les trampolines rappelés et communiquer avec Bravo Sports pour savoir comment vérifier si la traverse supérieure du trampoline est endommagée et demander une version révisée des directives d'assemblage. Bravo Sports remplacera gratuitement les traverses et les pieds endommagés par suite d'un mauvais assemblage.

Pour en savoir davantage, les consommateurs peuvent communiquer avec Bravo Sports par téléphone, au 1 888 405 0031, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h HP, ou consulter la page du [site Web de l'entreprise](#) (en anglais seulement).

Quantité vendus

Environ 16 770 unités de ce trampoline rappelé ont été vendues à l'échelle nationale chez Canadian Tire et au catalogue Sears.

Période de la vente

Les produits rappelés ont été vendus de janvier 2007 à avril 2008.

Fabriqués en Chine.

Compagnies

Distributeur

Bravo Sports de Santa Fe Springs, Californie

Images

Image 1

138635 trampoline de bande d'AirzoneVariflex 14 (jaune)



Image 2

137337 AirzoneVariflex trampoline de 12 ressorts (bleu)



Image 3

Partie dangereuse

